

# servicio

**BOLETIN #147S**

MARZO 2000

PÁGINA 1/1

MODELO AFECTADO


**P-80**

OBJETIVO

**NUEVO PROCEDIMIENTO DE TORQUE A LOS  
PERNOS Y TUERCAS DE CADA BANCO**

**El torque de pernos y tuercas de los bancos fue aumentado a 136 N•m (100 lb/pie) desde 101-116 N•m (75-86 lb/pie).**

El P-80 manual de instalación indica el procedimiento de torque a los pernos y tuercas en la secuencia señalada abajo, primer paso 55 N•m (40 lb/pie) y segundo paso 101-116 N•m (75-86 lb/pie). La secuencia de abajo y en el manual son correctas, solamente el torque final fue aumentado a 136 N•m (100 lb/pie). Por favor haga las correcciones necesarias en su manual de instalación.



Ajuste al producto no es una campaña

Servicio **Pacbrake**

**PACBRAKE**<sup>®</sup>  
ENGINE & EXHAUST BRAKES